

DOSSIER DE FOTOGRAFÍAS

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO ACCESO A BAR / COMEDOR Y
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CLUB PROVIDENCIA
PROVIDENCIA**

**AVENIDA POCURO 2878
COMUNA DE PROVIDENCIA
REGION METROPOLITANA**

MARZO 2024

DESCRIPCIÓN:



El presente dossier de fotografías se enfoca en informar a los postulantes a la licitación que adjunta sobre las terminaciones de interior que debe poseer la obra y otros trabajos en particular descritos también en las bases técnicas. Todas se refieren a conservar la línea estética y arquitectónica del edificio original, o generar una línea acorde a un edificio de arquitectura moderna. Si existen elementos que generen dudas y no estén definidos en este dossier, se velará por la continuidad estética en el edificio previa consulta a la ITO de la obra.

1. MUROS DE MADERA





3. REVESTIMIENTO INTERIOR ESCALERA






5. BALDOSA MICROVIBRADA HALL, ACCESO PRINCIPAL Y PASILLOS EXTERIORES




6. BALDOSA MICROVIBRADA BAR




7. BALDOSA EXTERIOR ACCESO CLUB







10. PISO DE SALÓN COMEDOR A RETIRAR



11. REVESTIMIENTO TEXTURADO A RETIRAR




12. BARANDA A CONSIDERAR EN ACCESO PRINCIPAL



13. REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA EN MUROS



14. RETIRO DE TERMINACIÓN PINTURA EN VIGA DE HORMIGÓN HALL



15. CLAUSURA DE VENTANA CAJA DE ESCALA



16. ELIMINACIÓN DE POYO DE ASTA PARA BANDERA



17. RETIRO Y HOMOLOGACIÓN DE TAPAS ELÉCTRICAS

